

Bike Check Pro UG (haftungsbeschränkt)

Westpreußenstraße 12
73240 Wendlingen am Neckar
Tel: +4970244081420
info@bikecheck-pro.de



Dein Logo

Deine Daten

WERKSTATTBERICHT

Inspektionsprotokoll

RAHMENNUMMER

WSBC004082437U

Das ist ein Beispielbericht.

Logo, Farben und alle Angaben kommen aus deinem Betrieb.

KUNDE
Florian Wanner

VORGANGSNUMMER
Bike-21543

ERSTELLT AM
18.05.2026

FAHRRAD
Specialized
Tarmac SL8

SCHÄDEN DOKUMENTIERT
7

Beispiel-Daten

FAHRRADINFORMATIONEN

KUNDE
Florian Wanner

HERSTELLER
Specialized

MODELL
Tarmac SL8

RAHMENNUMMER
WSBC004082437U

FARBE
Rot/Bordeaux

FAHRRADTYP
Renntag

LAUFLEISTUNG
18.000 km

ÜBERSICHT DER SCHÄDEN

01	Kette		2 Fotos	120,00 €
02	Reifen	Videodokumentation	2 Fotos	120,00 €
03	Hinterrad		2 Fotos · Video	1.000,00 €
04	Kassette		3 Fotos	300,00 €
05	Innenlager		2 Fotos	120,00 €
06	Bremsscheiben		3 Fotos	250,00 €
07	Kettenblatt und Powermeter		3 Fotos	850,00 €

GESAMTAUFWAND

4 h 55 min 2.760,00 €

SCHADENSDETAILS

01 Kette

Reparatur

120,00 €

20min

Die SRAM RED E1 Kette weist Verschleißerscheinungen auf. Die Kettenlehre zeigt Längung an, Kette muss ausgetauscht werden.



Foto 1



Foto 2

02 Reifen

Reparatur

120,00 €

20min

Der Reifen S-Works Turbo T2-T5 28mm ist durch eine Scherbe beschädigt und muss ausgetauscht werden.



Foto 1



Foto 2

03

Hinterrad

1.000,00 €

45min

Größere Reparatur

Das Hinterrad Roval Rapide CLX 2 ist defekt. Der Freilauf weist starke Geräusche auf und die Lager sind nicht mehr ausreichend gefettet. Eine Reparatur ist nicht möglich, das Laufrad muss ausgetauscht werden.

Videodokumentation



Videodokumentation
verfügbar

<https://app.bikecheck-pro.de/v/aa061b8c-5687-4c9b-92f5-939a7bf33f76>




Foto 1



Foto 2

04

Kassette

300,00 €

30min

Größere Reparatur

Die SRAM RED Kassette (10-36t, 12-fach) ist verschlissen und muss ausgetauscht werden.



Foto 1



Foto 2



Foto 3

05

Innenlager

Reparatur

120,00 €

45min

Das SRAM DUB BSA 68/73 mm Innenlager ist defekt und verursacht Geräusche beim Drehen der Kurbel. Ein Austausch ist erforderlich.



Foto 1



Foto 2

06

Bremsscheiben

Größere Reparatur

250,00 €

45min

Beide Bremsscheiben SRAM Paceline X 160mm (vorne und hinten) sind unter das Mindestverschleißmaß abgenutzt und müssen ausgetauscht werden.



Foto 1



Foto 2



Foto 3

07

Kettenblatt und Powermeter

Größere Reparatur

850,00 €

1h30min

Das SRAM RED AXS Powermeter E1 Kettenblatt 2-fach (50/37t) ist verschlissen. Der Leistungsmesser funktioniert nicht und zeigt keine Messwerte an. Austausch ist erforderlich.




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Deine Daten

Bike Check Pro UG (haftungsbeschränkt)
Westpreußenstraße 12
73240 Wendlingen am Neckar
+4970244081420
info@bikecheck-pro.de
<https://www.bikecheck-pro.de>

Amtsgericht	Amtsgericht Stuttgart
HRB	HRB 805109
Steuer nr.	1223456789
USt-ID	DE498123612658

Bank	Die Bank
IBAN	DE20395829385
SWIFT	BBBDEF1800